



Geräte/Ausrüstungen/ Maschinen	Rauheits-Messgerät T1000 (Fa. Hommelwerke)	
Technische Angaben		
	<ul style="list-style-type: none">• Taster TKL300L• Mess- und Auswertegerät T1000/II wave	
Einsatz für:	<ul style="list-style-type: none">• Oberflächencharakterisierung	
Ermittlung der Kennwerte:	<ul style="list-style-type: none">• Pt; R3z; Ra; Rk; Rku; Rmr; RPC; Rpk;• Rq; Rsk; RSm; Rt, Rvk; Rz; St.Abw	